

Super windlichten

Windlichten in diverse formaten.

Benodigdheden: grote mal (art.nr. 6368.3), gekleurde paraffine, opvangbak (art.nr. 8421.01), mesje (art.nr. 5332) schilderstape en handschoenen.



Neem een grote mal en plak deze op de afdichtrand af met schilderstape. Plaats de afgeplakte mal in een grote opvangbak en giet vervolgens ca. een halve liter (gekleurde) paraffine van ca. 65-70 graden in de mal.



Neem de mal in de hand (handschoenen!) en laat de vloeibare paraffine rondom aan de binnenzijde van de mal lopen zodat deze gaat stollen en hierdoor een dunne laag paraffine aan de binnenkant van de mal hecht.



Herhaal deze procedure met tussenpozen (stollen) tot een egale dikte van ca. 8-10 mm is bereikt. Snij met een mesje de overtollige gestolde paraffine weg en werk de rand netjes af. Wacht totdat het geheel is afgekoeld en de paraffine volledig is gestold. Dan de schilderstape verwijderen en de deelbare mal voorzichtig uit elkaar halen zodat de windlicht kaars vrij komt.

Vul de bodem van het windlicht met een beetje zand, schelpjes of steentjes en plaats hierin een kaars of waxinelichtje. Tijdens het branden zal de kaars door het windlicht schijnen.

Deze werkmethode is voor meerdere gietvormen te gebruiken!

